

Cerrojo Individual - Reporte de inspeccion

Cerrojo Individual

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 28-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	28-04-2026, 03:24 p. m.	03:31	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
189	Sin datos	28-04-2026, 03:15 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-04-2026, 03:15 p. m.	28-04-2026, 03:24 p. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Cerrojo Individual: Tareas Mecánicas	01:55	OK
2. Fotografía Correderas: Evidencia	01:24	Guardar




ID
80f28c1b1066ece9a763cd3fd1390eda1598992
0d84d8e70fd2c443aa66aec41 -
documentation-asset

3. Fotografía Brazo Motor: Evidencia

00:42

Guardar



ID
2563df6dd4f256fb534da25b501ba485fdab2fbb
18ca694e4ee69bced09af318 - documentation-asset

4. Video Enclavamiento: Evidencia

01:59

Guardar

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 8e7df6c7500dc40e279dffd30a57acca4271f43c9d4a4d7def500023a0364c00 | 1.7 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
80f28c1b1066ece9...	documentation-asset	379.2 KiB	Imagen incluida
2563df6dd4f256fb...	documentation-asset	245.6 KiB	Imagen incluida
8e7df6c7500dc40e...	documentation-asset	1.7 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.