

Cerrojo Individual - Reporte de inspeccion

Cerrojo Individual


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	28-04-2026, 03:24 p. m.	03:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
189	Sin datos	28-04-2026, 03:15 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
28-04-2026, 03:15 p. m.	28-04-2026, 03:24 p. m.	3	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Cerrojo Individual: Tareas Mecánicas	01:55	OK
2. Fotografía Correderas: Evidencia	01:24	Guardar



ID 27891 - documentation-asset

3. Fotografía Brazo Motor: Evidencia	00:42	Guardar
--------------------------------------	-------	---------



ID 27908 - documentation-asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 27977 | 1.7 MiB | SHA-256 d96d35f8c751c6eea750438bb148166431bc393c381eaecc809f82aa70c7c26a | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
27891	documentation-asset	379.2 KiB	e2903e0bf76a8dfea6e7c84eb7054861528913d77da6810171e242c4b6ac8af2
27908	documentation-asset	245.6 KiB	9b22a8a01b516ca8a48553d4b427c64b0d0f49dc25e4080500f8917cef1ef871
27977	documentation-asset	1.7 MiB	d96d35f8c751c6eea750438bb148166431bc393c381eaecc809f82aa70c7c26a