

Cerrojo Axial - Reporte de inspeccion

Cerrojo Axial

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 01:03 a. m.	01:46	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
199	Sin datos	29-04-2026, 01:01 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-04-2026, 01:01 a. m.	29-04-2026, 01:03 a. m.	3


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Cerrojo Axial: Tareas Mecánicas	01:37	OK
2. Fotografía Correderas: Evidencia	00:28	Guardar



ID 28873 - documentation-asset

3. Fotografía Brazo Motor: Evidencia	01:22	Guardar
--------------------------------------	-------	---------



ID 28890 - documentation-asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 28905 | 1.2 MiB | SHA-256 9548c7384bea44642fda3eae612d412e16546298de5f54d2a175f4bc90d0b594 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
28873	documentation-asset	139.5 KiB	6bb448074949887b1e3f5b9e64ec219cb6caee86e04679dc2dfb0f2595caa6d0
28890	documentation-asset	135.5 KiB	5e452426990fc99e89d27eb712b19ae6d7e948915bdc7726bd3916abfc09d8ed
28905	documentation-asset	1.2 MiB	9548c7384bea44642fda3eae612d412e16546298de5f54d2a175f4bc90d0b594