

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 10:50 a. m.	02:56	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
209	Sin datos	29-04-2026, 10:47 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-04-2026, 10:47 a. m.	29-04-2026, 10:50 a. m.	2

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:21	Valor: 213
2. Selector Línea: Seleccion	00:04	Línea 3
3. OM SAP: Dato numerico	00:21	Valor: 6
4. Selector Empresa: Seleccion	00:10	Empresa 1
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	01:28	Guardar
 ID 30735 - documentation-asset		
6. Foto Calibración Vigente: Selection for the documentation type	00:25	Regresar

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 30744 | 152.2 KiB | SHA-256 854c6820adeb87ad59bc63bc8212dcd194d51c44eaaf9ccd65cd1cfa36ad11f2 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
30735	documentation-asset	104.5 KiB	9026785a87b38be4f388c496fac6866d02f8c4c43f8fe9cad02d94ddfcdee979
30744	documentation-asset	152.2 KiB	854c6820adeb87ad59bc63bc8212dcd194d51c44eaaf9ccd65cd1cfa36ad11f2