

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

Inspección de Cerrojo Axial / Individual

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	13-05-2026, 03:11 p. m.	16:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
216	Sin datos	13-05-2026, 02:54 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-05-2026, 02:54 p. m.	13-05-2026, 03:11 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	03:38	Línea 2
2. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Tramo L1	00:06	Regresar
3. Selección Tramo L2: Seleccion	05:22	AN-RO
4. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Tramo L5	00:04	Regresar
5. Selección Tramo L5: Seleccion	01:26	Option 4
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	03:09	Cerrojo Axial
7. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	02:10	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 3c4b1a6488a4f278bab53ac73090de41a066bdae477525a3f256d80768b0bf7b 786.8 KiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:08	NO OK

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID ade02fe4025760fdb0d16256080f64ba52b22e3d4b9f1a987f00ef01322018a | 671.0 KiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

10. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza

00:10

NO OK

11. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete

00:03

Realizado

12. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas

00:04

OK

13. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Pasadores y Chavetas

00:02

Regresar

14. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado de Medidas

00:04

OK

15. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Medidas

00:02

Regresar

16. Evidencia Prueba Funcional Final: Evidencia

00:23

Guardar



ID
7df391cfa808b2909f5780b04ded4a15a1c041c
c8f46ad34485c7791e437fc60 - documentation-
asset

17. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional Final

00:37

OK

18. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Intervención

00:21

No

19. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Intervención

00:02

Regresar

20. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Observación General

00:34

No

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
3c4b1a6488a4f278...	documentation-asset	786.8 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
ade02fe4025760fd...	documentation-asset	671.0 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
7df391cfa808b290...	documentation-asset	64.7 KiB	Imagen incluida