

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

Inspección de Cerrojo Axial / Individual

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	13-05-2026, 03:11 p. m.	16:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
216	Sin datos	13-05-2026, 02:54 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-05-2026, 02:54 p. m.	13-05-2026, 03:11 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	03:38	Línea 2
2. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Tramo L1	00:06	Regresar
3. Selección Tramo L2: Seleccion	05:22	AN-RO
4. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Tramo L5	00:04	Regresar
5. Selección Tramo L5: Seleccion	01:26	Option 4
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	03:09	Cerrojo Axial
7. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	02:10	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 31123 786.8 KiB SHA-256 be3d252fe7ab9d4b01ede70b4ce2d2324fb11756074221488bc60adda4c3db61 Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:08	NO OK

9. Evidencia Observación de Prueba Funcional: Evidencia 01:21 **Guardar**

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 31150 | 671.0 KiB | SHA-256 5f00761570f70fbb3d8cf2515da3f697661a37eb65b3d68bdf8ba99e9b0688d8 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

10. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza 00:10 **NO OK**

11. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete 00:03 **Realizado**

12. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas 00:04 **OK**

13. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Pasadores y Chavetas 00:02 **Regresar**

14. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado de Medidas 00:04 **OK**

15. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Medidas 00:02 **Regresar**

16. Evidencia Prueba Funcional Final: Evidencia 00:23 **Guardar**



ID 31184 - documentation-asset

17. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional Final 00:37 **OK**

18. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Intervención 00:21 **No**

19. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Intervención 00:02 **Regresar**

20. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Observación General 00:34 **No**

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
31123	documentation-asset	786.8 KiB	be3d252fe7ab9d4b01ede70b4ce2d2324fb11756074221488bc60adda4c3db61
31150	documentation-asset	671.0 KiB	5f00761570f70fbb3d8cf2515da3f697661a37eb65b3d68bdf8ba99e9b0688d8
31184	documentation-asset	64.7 KiB	198e12a619cdfb3c9d4e03fdf1100a0f3e845f45f360f866015cce5673448613