

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

Inspección de Cerrojo Axial / Individual


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	13-05-2026, 04:05 p. m.	01:40	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
218	Sin datos	13-05-2026, 03:37 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-05-2026, 03:37 p. m.	13-05-2026, 04:05 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	46:03	Línea 5
2. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Tramo L2	00:05	Regresar
3. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Info Tramo L1	00:16	Regresar
4. Selección Tramo L1: Seleccion	00:18	Estación Central - La Moneda
5. Selección Tramo L5: Seleccion	16:11	RC-BQ
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	00:30	Cerrojo Individual
7. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	14:04	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID f38fee19d624d325ef789126d3d5533257a8f60eebaff48690179ed34d4df0ee 70.1 KiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:15	OK

9. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza	10:33	OK
10. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete	14:07	Realizado
11. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas	08:15	OK
12. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado de Medidas	07:29	OK
13. Evidencia Prueba Funcional Final: Evidencia	00:20	Guardar
 ID 2cc5df8414b0e5bb654d054681795c3cb87f47712f174b7ef0817954773dfadd - documentation-asset		
14. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional Final	00:17	OK
15. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Intervención	00:02	No
16. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Observación General	14:19	No

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
f38fee19d624d325...	documentation-asset	70.1 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
2cc5df8414b0e5bb...	documentation-asset	116.9 KiB	Imagen incluida