

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Cerrojo Axial / Individual

SNAPSHOT DEL 14-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	14-05-2026, 11:58 a. m.	94:02	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
223	Sin datos	14-05-2026, 10:24 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
14-05-2026, 10:24 a. m.	14-05-2026, 11:58 a. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	87:06	Línea 1
2. Selección Tramo L1: Seleccion	00:08	SP-PJ
3. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	04:01	Cerrojo Axial
4. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	00:39	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 5166c2d54e1ffc005e216384f614c1d95eebf4edc3c6def9f4072d8f9ce737aa 5.7 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
5. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:44	OK
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza	00:08	NO OK
7. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete	00:06	No Realizado
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas	00:06	NO OK

9. Evidencia Observación de Pasadores y Chavetas: Evidencia	02:25	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID e97fbba5b339591470545944189994563fa677b2b83417df376075b7c322106e 67.2 KiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
10. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado de Medidas	00:04	OK
11. Evidencia Prueba Funcional Final: Evidencia	00:21	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 3f8550e2c0165bbec48983c726c1f8f7ee923abba06fd661104cc027a64dfa73 3.7 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
12. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional Final	00:49	OK
13. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Intervención	00:03	No
14. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Observación General	00:05	Sí
15. Evidencia Observación General: Screen with camera for recording a video	01:37	Regresar
16. Evidencia Observación General: Evidencia	00:13	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 570544f0131338d3747c14c867b2d6fa8762bdf6651762b38fec4a19dc57611f 42.5 KiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
17. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Finalizado	01:15	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 14-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5166c2d54e1ffc00...	documentation-asset	5.7 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
e97fbba5b3395914...	documentation-asset	67.2 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
3f8550e2c0165bbe...	documentation-asset	3.7 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
570544f0131338d3...	documentation-asset	42.5 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.