

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Cerrojo Axial / Individual

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	14-05-2026, 11:58 a. m.	94:02	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
223	Sin datos	14-05-2026, 10:24 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
14-05-2026, 10:24 a. m.	14-05-2026, 11:58 a. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	87:06	Línea 1
2. Selección Tramo L1: Seleccion	00:08	SP-PJ
3. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	04:01	Cerrojo Axial
4. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	00:39	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 31984 5.7 MiB SHA-256 f2f08bfc3beed9c43442f807000e3bdd1535f4793be2f719918bb36dd15650be Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
5. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:44	OK
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza	00:08	NO OK
7. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete	00:06	No Realizado
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas	00:06	NO OK

9. Evidencia Observación de Pasadores y Chavetas: Evidencia	02:25	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 32025 67.2 KiB SHA-256 62032e7b5564d9fccf0add808edb591890b5e4411f81dc57e0ff33d1f2be9ac4 Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
10. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado de Medidas	00:04	OK
11. Evidencia Prueba Funcional Final: Evidencia	00:21	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 32040 3.7 MiB SHA-256 74dc2f1ce085964004dec952c89a42753249664d39d0afbfc49b1f96ca9792b2 Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
12. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional Final	00:49	OK
13. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Intervención	00:03	No
14. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Observación General	00:05	Sí
15. Evidencia Observación General: Screen with camera for recording a video	01:37	Regresar
16. Evidencia Observación General: Evidencia	00:13	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 32081 42.5 KiB SHA-256 801a78b62f48f51a59325bf3f0e07a3178bd8b51c74743f84ca3fde568c99c81 Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
17. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Finalizado	01:15	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
31984	documentation-asset	5.7 MiB	f2f08bfc3beed9c43442f807000e3bdd1535f4793be2f719918bb36dd15650be
32025	documentation-asset	67.2 KiB	62032e7b5564d9fccf0add808edb591890b5e4411f81dc57e0ff33d1f2be9ac4
32040	documentation-asset	3.7 MiB	74dc2f1ce085964004dec952c89a42753249664d39d0afbfc49b1f96ca9792b2
32081	documentation-asset	42.5 KiB	801a78b62f48f51a59325bf3f0e07a3178bd8b51c74743f84ca3fde568c99c81