

New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	15-05-2026, 10:11 a. m.	04:57	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
224	Sin datos	15-05-2026, 10:06 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-05-2026, 10:06 a. m.	15-05-2026, 10:11 a. m.	0	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	01:00	Línea 5
2. Selección Tramo L1: Seleccion	00:05	EL-LM
3. New Inspección de Vías: Info Tramo 2	00:05	Regresar
4. Selección Tramo L5: Seleccion	00:07	RC-BQ
5. Selección Ítem: Seleccion	00:02	Riel
6. New Inspección de Vías: Info ID ADV	00:02	Regresar
7. PK Inicial: Dato numerico	00:05	Valor: 856
8. New Inspección de Vías: Aplica PK Final	02:19	Sí
9. PK Final: Dato numerico	00:05	Valor: 9663
10. Selección Vía: Seleccion	00:25	Vía 1 y Vía 2
11. Selección Fila: Seleccion	00:02	Exterior
12. Selección Lado: Seleccion	00:03	Derecho

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.