

New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 15-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	15-05-2026, 11:06 a. m.	00:31	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
225	Sin datos	15-05-2026, 11:06 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-05-2026, 11:06 a. m.	15-05-2026, 11:06 a. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	14:40	Línea 2
2. Selección Tramo L2: Seleccion	24:46	AN-RO
3. Selección Ítem: Seleccion	14:20	Pista
4. PK Inicial: Dato numerico	12:25	Valor: 658
5. New Inspección de Vías: Aplica PK Final	00:01	No
6. Selección Vía: Seleccion	00:03	Vía 1 y Vía 2
7. Selección Fila: Seleccion	28:34	Exterior
8. Selección Lado: Seleccion	20:16	Derecho
9. New Inspección de Vías: Fin	90:01	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-05-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.