

New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 15-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	15-05-2026, 12:16 p. m.	07:14	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
227	Sin datos	15-05-2026, 12:09 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-05-2026, 12:09 p. m.	15-05-2026, 12:16 p. m.	4

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	01:23	Línea 5
2. Selección Tramo L5: Seleccion	00:08	PM-MT
3. Selección Ítem: Seleccion	00:11	Aparato de Vía (ADV)
4. PK Inicial: Dato numerico	01:25	Valor: 2356
5. New Inspección de Vías: Aplica PK Final	00:06	No
6. Selección Vía: Seleccion	00:09	Vía 2
7. Selección Fila: Seleccion	00:07	Exterior
8. Selección Lado: Seleccion	00:06	Derecho




ID
a83b8cbca46764e166fc712f8e08a03fec1bbca6
a9afa6b1089fb836dba52d09 - documentation-
asset

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 6cd31d7111d495d0e024d6bd4b0ece1ff4b20dff71492038b16e53ed0cabfea3 | 147.8 KiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo
referenciado; no se incrusta.



ID
59726593f3b0cf8abd291487360e5cfa2df3953f
40775bc04de7fc62fcb3ca5c - documentation-
asset



ID
4b88b4fa24a992ae6135c187e9da9bd48a9742
9de9a98de30d1a3e99454e4adc -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
a83b8cbca46764e1...	documentation-asset	158.7 KiB	Imagen incluida
6cd31d7111d495d0...	documentation-asset	147.8 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
59726593f3b0cf8a...	documentation-asset	180.8 KiB	Imagen incluida
4b88b4fa24a992ae...	documentation-asset	310.8 KiB	Imagen incluida