

Inspección de Contratos de Vías

- Reporte de inspeccion

Inspección de Contratos de Vías

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO			
OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
nicolas_dering	18-05-2026, 11:37 p. m.	04:45	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
243	Sin datos	18-05-2026, 11:32 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-05-2026, 11:32 p. m.	18-05-2026, 11:37 p. m.	5	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Registro N° OM: Dato numerico	01:58	Valor: 0529
2. ID Pie de Metro: Dato numerico	00:17	Valor: 258
3. Foto Pie de Metro Calibración Vigente: Evidencia	00:06	Guardar
 ID 33258 - documentation-asset		
4. FCX Selector Línea: Seleccion	00:48	Línea 5
5. Dato PK: Dato numerico	00:12	Valor: 15980
6. FCX Selector Vía: Seleccion	00:07	Vía 2

7. Fotografía ADV: Evidencia

00:58

Guardar



ID 33291 - documentation-asset

8. FCX Selector Empresa: Seleccion

00:54

OFC

9. Número de Personas en la Cuadrilla: Dato numerico


01:14

Valor: 5

10. Fotografía Credencial Capataz-Líder de Cuadrilla: Evidencia

00:34

Guardar



ID 33327 - documentation-asset

11. Inspección de Contratos de Vías: Estado EPP y Vestuario


01:05

OK

12. Fotografía Grupal: Evidencia

00:32

Guardar



ID 33343 - documentation-asset

13. Inspección de Contratos de Vías: Estado Herramientas

01:08

OK

