

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Cerrojo Axial / Individual

SNAPSHOT DEL 18-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
nicolas_dering	18-05-2026, 11:43 p. m.	03:03	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
245	Sin datos	18-05-2026, 11:40 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-05-2026, 11:40 p. m.	18-05-2026, 11:43 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	01:54	Línea 5
2. Selección Tramo L5: Seleccion	00:08	PM-MT
3. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	00:59	Cerrojo Axial
4. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	00:18	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 52bd6560524b57a57932472410ba6914ddf57e15aeafd080b9338c15ce5f97ca 3.2 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
5. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:50	OK
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza	00:02	OK
7. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete	00:03	Realizado
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas	00:03	OK

