

# New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 18-05-2026

|                |                         |                |        |
|----------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR       | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| nicolas_dering | 18-05-2026, 11:49 p. m. | 03:13          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 246                     | Sin datos               | 18-05-2026, 11:46 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 18-05-2026, 11:46 p. m. | 18-05-2026, 11:49 p. m. | 2                       |


## Detalle de pasos ejecutados

|                                            |        |                  |
|--------------------------------------------|--------|------------------|
| NOMBRE DEL PASO                            | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
| 1. Selección Línea: Seleccion              | 01:02  | Línea 5          |
| 2. Selección Tramo L5: Seleccion           | 00:10  | ÑU-SJ            |
| 3. Selección Ítem: Seleccion               | 00:10  | Riel             |
| 4. PK Inicial: Dato numerico               | 00:14  | Valor: 158960    |
| 5. New Inspección de Vías: Aplica PK Final | 00:04  | Sí               |
| 6. PK Final: Dato numerico                 | 00:12  | Valor: 15862     |
| 7. Selección Vía: Seleccion                | 00:10  | Vía 1 y Vía 2    |
| 8. Selección Fila: Seleccion               | 00:08  | Interior         |
| 9. Selección Lado: Seleccion               | 00:04  | Izquierdo        |


10. Evidencias de Anomalía: Evidencia

01:40

Guardar



ID  
1f71e4a8406d057d87d549f625e0afebe1bed7a  
8699a75f22c9537f2d4452be6 -  
documentation-asset



ID  
9a3142c3c94394cf2e65030e312b9c23f876b15  
5d73492def6d700febf3279d - documentation-  
asset

11. New Inspección de Vías: Fin

02:50

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-05-2026.

Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1f71e4a8406d057d... | documentation-asset | 139.1 KiB | Imagen incluida |
| 9a3142c3c94394cf... | documentation-asset | 145.3 KiB | Imagen incluida |