

New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
nicolas_dering	18-05-2026, 11:49 p. m.	03:13	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
246	Sin datos	18-05-2026, 11:46 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-05-2026, 11:46 p. m.	18-05-2026, 11:49 p. m.	2	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	01:02	Línea 5
2. Selección Tramo L5: Seleccion	00:10	ÑU-SJ
3. Selección Ítem: Seleccion	00:10	Riel
4. PK Inicial: Dato numerico	00:14	Valor: 158960
5. New Inspección de Vías: Aplica PK Final	00:04	Sí
6. PK Final: Dato numerico	00:12	Valor: 15862
7. Selección Vía: Seleccion	00:10	Vía 1 y Vía 2
8. Selección Fila: Seleccion	00:08	Interior
9. Selección Lado: Seleccion	00:04	Izquierdo


10. Evidencias de Anomalía: Evidencia

01:40

Guardar



ID 33644 - documentation-asset



ID 33647 - documentation-asset

11. New Inspección de Vías: Fin

02:50

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
33644	documentation-asset	145.3 KiB	2a1e0a3643cc30752750d2c93b184e9928fce95bcc146077f27ea5475ee826ea
33647	documentation-asset	139.1 KiB	b6aa30cd3dce891e39822dc172b1bba9b36a471caba6862fec7b3d839b838bf9