

Inspección Cerrojo Axial-Individual - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Cerrojo Axial / Individual

SNAPSHOT DEL 20-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
nicolas_dering	20-05-2026, 03:22 a. m.	65:54	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
257	Sin datos	20-05-2026, 02:16 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
20-05-2026, 02:16 a. m.	20-05-2026, 03:22 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	02:22	Línea 2
2. Selección Tramo L2: Seleccion	00:25	RO-CN
3. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Tipo de Cerrojo	01:18	Cerrojo Individual
4. Evidencia Prueba Funcional: Evidencia	00:34	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID dd3769e838037d36011d4deb34da81337f7e7412667ca581ec0bdd6de6053306 7.2 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
5. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional	00:52	OK
6. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Lubricación y Limpieza	00:22	NO OK
7. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Reapriete	00:04	Realizado
8. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Pasadores y Chavetas	00:06	OK

9. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado de Medidas	00:36	NO OK
10. Evidencia Prueba Funcional Final: Evidencia	59:15	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID f2f6205640aeb90edffa18e8882f25a0722c97fdcfcc7e57247b01657826e3ed 6.7 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
11. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Estado Prueba Funcional Final	01:01	OK
12. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Intervención	00:04	Sí
13. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Aplica Observación General	03:16	Sí
14. Evidencia Observación General: Evidencia	01:52	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID df1f5b6a43c8e62cc3f0fe9652ac87098fd1abbb18142d6cbaccb109676f3901 11.3 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
15. Inspección Cerrojo Axial-Individual: Finalizado	01:21	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
dd3769e838037d36...	documentation-asset	7.2 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
f2f6205640aeb90e...	documentation-asset	6.7 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
df1f5b6a43c8e62c...	documentation-asset	11.3 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.