

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 20-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	20-05-2026, 11:50 a. m.	10:10	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
259	Sin datos	20-05-2026, 11:40 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-05-2026, 11:40 a. m.	20-05-2026, 11:50 a. m.	3


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:23	Valor: 225
2. Selector Línea: Seleccion	00:05	Línea 3
3. OM SAP: Dato numerico	00:39	Valor: 8000567
4. Selector Empresa: Seleccion	00:09	Empresa 1
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	02:00	Guardar




ID
c2747aa03b6e0879fbb2b24b2abd23bd7bdf05f70987ef00c6bbbebfef363550b - documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:02	Aprobado
------------------------------------	-------	----------



ID
e581a5cc9540f59aaabedf7367bffc58ecc8ec03859f125dac86cef602c9e11 - documentation-asset



ID
ad742c201e60d443a2d6d568c38565224a153fd0c3500acb1b378709e56672fc - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c2747aa03b6e0879...	documentation-asset	173.5 KiB	Imagen incluida
e581a5cc9540f59a...	documentation-asset	197.2 KiB	Imagen incluida
ad742c201e60d443...	documentation-asset	165.8 KiB	Imagen incluida