

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	20-05-2026, 11:50 a. m.	10:10	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
259	Sin datos	20-05-2026, 11:40 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-05-2026, 11:40 a. m.	20-05-2026, 11:50 a. m.	3


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:23	Valor: 225
2. Selector Línea: Seleccion	00:05	Línea 3
3. OM SAP: Dato numerico	00:39	Valor: 8000567
4. Selector Empresa: Seleccion	00:09	Empresa 1
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	02:00	Guardar




ID 35417 - documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:02	Aprobado
------------------------------------	-------	----------



ID 35432 - documentation-asset



ID 35859 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
35417	documentation-asset	173.5 KiB	1c9ff0318f83b22a9f54129b6c66df6bd30e2300e4e5a91631f5e637dcdb463f
35432	documentation-asset	197.2 KiB	aec8bf62502f224beffb3f6257d378200b910efe7ef3cb44854faed44a5d42
35859	documentation-asset	165.8 KiB	01fe24b2fc8cb9860f53e8324961e105416d1462b8e92ec1a0c7f89de901d95c