Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina S1

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	20-05-2026, 11:49 a. m.	04:47	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
260	Sin datos	20-05-2026, 11:44 a. m.

CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-05-2026, 11:44 a. m.	20-05-2026, 11:49 a. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección Cabina S1: Unidad MRU	00:25	OK
2. Inspección Cabina S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:05	OK
3. Inspección Cabina S1: Rack Relé	00:02	OK
4. Inspección Cabina S1: TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK
5. Inspección Cabina S1: Acelerómetros	00:18	OK
6. Inspección Cabina S1: Transpondedor - TIU	00:03	OK
7. Inspección Cabina S1: Sensor de Proximidad	00:02	OK
8. Inspección Cabina S1: Sensores de Velocidad	00:03	OK
9. Registros Fotográficos: Evidencia	05:40	Guardar

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 35815 | 65.5 KiB | SHA-256 f446d67dc00c76e6634863cbbee0bf1c08df4d17c9970cd2ce10b19d67453411 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
35815	documentation-asset	65.5 KiB	f446d67dc00c76e6634863cbbee0bf1c08df4d17c9970cd2ce10b19d67453411