

# Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina S1

FactorCX  
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|                 |                         |                |        |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR        | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| michael_vilches | 20-05-2026, 11:53 a. m. | 02:06          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 261                     | Sin datos               | 20-05-2026, 11:51 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 20-05-2026, 11:51 a. m. | 20-05-2026, 11:53 a. m. | 2                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                     | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Inspección Cabina S1: Unidad MRU                                 | 00:13  | OK               |
| 2. Inspección Cabina S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack | 00:02  | OK               |
| 3. Inspección Cabina S1: Rack Relé                                  | 00:05  | OK               |
| 4. Inspección Cabina S1: TOP VOBC - Sub rack                        | 00:06  | OK               |
| 5. Inspección Cabina S1: Revisión de cableado                       | 00:02  | OK               |
| 6. Inspección Cabina S1: Acelerómetros                              | 00:02  | OK               |
| 7. Inspección Cabina S1: Transpondedor - TIU                        | 00:02  | OK               |
| 8. Inspección Cabina S1: Sensor de Proximidad                       | 00:10  | NO OK            |
| 9. Inspección Cabina S1: Sensores de Velocidad                      | 00:05  | OK               |

10. Registros Fotográficos: Evidencia

00:33

Guardar



ID 35939 - documentation-asset

11. Registros Fotográficos: Evidencia

02:32

Guardar

**documentation-asset** - [Abrir evidencia segura](#)

ID 35946 | 8.3 MiB | SHA-256 09d403c647c1f74c5fb71494a1d81809e0bbe7c383e10e5d14f9682d6c62b484 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 35939 | documentation-asset | 154.4 KiB | 9bc9c4ca5e836e029ed5fa9d886c815b21da64f107e149c198f4e4d0526f9fb0 |
| 35946 | documentation-asset | 8.3 MiB   | 09d403c647c1f74c5fb71494a1d81809e0bbe7c383e10e5d14f9682d6c62b484 |