

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 20-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	20-05-2026, 11:55 a. m.	02:25	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
262	Sin datos	20-05-2026, 11:53 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-05-2026, 11:53 a. m.	20-05-2026, 11:55 a. m.	3


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:16	Valor: 225
2. Selector Línea: Seleccion	00:03	Línea 3
3. OM SAP: Dato numerico	00:15	Valor: 588247
4. Selector Empresa: Seleccion	00:04	Empresa 1
5. Nombre Capataz: Comentario de voz	00:22	Regresar
6. Foto Calibración Vigente: Evidencia	00:51	Guardar




ID
6e946169e71043bf798bd58fc4f8f7bfe8e3a6a8
8a4731683af472f6ba14dea6 - documentation-
asset

7. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:07	Aprobado
------------------------------------	-------	----------



ID
fefb3ea320f22d5ce97b59f1e85e00a9f757311d
3a8f87d55bd3569d006ebd8a - documentation-
asset



ID
d1e6f03bcd8e278cd8bc452f6b979e1e8a5e50a7
7f49e2f09531867ffa6694754 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
6e946169e71043bf...	documentation-asset	213.4 KiB	Imagen incluida
fefb3ea320f22d5c...	documentation-asset	189.3 KiB	Imagen incluida
d1e6f03bcd8e278c...	documentation-asset	249.5 KiB	Imagen incluida