

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 11:32 a. m.	08:56	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
264	Sin datos	22-05-2026, 09:54 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
25-05-2026, 11:32 a. m.	25-05-2026, 11:32 a. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	06:59	Valor: 87
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:20	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:39	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:08	Guardar



ID 36115 - documentation-asset



ID 36128 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36115	documentation-asset	116.1 KiB	d7d4846c67362cbdaefaf1b429207f93fcfb97702ead386a3f02d9d2fda4ef07
36128	documentation-asset	226.2 KiB	0c48d5a2d1d6f3393cc277a446545b53aaa8ad5dcb525d5531f442f92eb79d62