Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	29-05-2026, 10:18 a. m.	06:41	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
297	Sin datos	29-05-2026, 10:11 a. m.
CREACION	**ULTIMO CAMBIO**	**EVIDENCIAS**
29-05-2026, 10:11 a. m.	29-05-2026, 10:18 a. m.	9

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:17	**Guardar**
2. ID Tren: Dato numerico	00:26	**Valor: 8523669824**
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:15	**Línea 6**
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	01:04	**Valor: 5299**



ID 37737 - documentation-asset

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:21 **Guardar**



ID 37781 - documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU

00:23 **OK**

7. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del MRU

00:27 **Regresar**

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:05 **Guardar**



ID 37811 - documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho

00:19 **OK**

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:08 **Guardar**



ID 37828 - documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo

00:25 **OK**

12. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:03	**Regresar**
13. Fotografía VOBC: Evidencia	00:10	**Guardar**



ID 37850 - documentation-asset

14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:25	**OK**
15. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del VOBC	00:04	**Regresar**
16. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	00:52	**Guardar**

ID 37875 - documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:30	**OK**
18. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del Sensor de Velocidad	00:02	**Regresar**

19. Fotografía TIU: Evidencia 00:12 **Guardar**



ID 37897 - documentation-asset

20. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU 00:26 **NO OK**

21. Evidencias TIU: Comentario de voz 01:24 **Regresar**

22. Evidencias TIU: Evidencia 11:12 **Guardar**

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 37940 | 1.2 MiB | SHA-256 eca9049b8e8f058e83b124aecb7560048c943d0ed88d1d51c716cb67a6ed1b97 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

23. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia 00:11 **Guardar**

ID 37952 - documentation-asset

24. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad 00:24 **OK**

25. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del Sensor de Proximidad 00:03 **Regresar**

26. Inspección VOBC GEN S1: Cierre 01:20 **Finalizar**

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
37737	documentation-asset	383.4 KiB	ef2363f7c4619794e9f3058c17011f6fe9677c5a8eb15c2a07428a10b6de7dfe
37781	documentation-asset	417.0 KiB	f55d805978ea2422f7e5ab876e5bb098238caa06cf063a8ef4f898477383d52c
37811	documentation-asset	342.6 KiB	09d9959755382f821c8943175e84257f73fc3f3f5213dd058ba317bd84a004bb
37828	documentation-asset	342.9 KiB	daf73ea6f12dd5e90acf6c5d05302681ac280bc1bf0743fc2507220dca0b8624
37850	documentation-asset	352.3 KiB	9add4fcde6656f62573509e062768a2e9242febb28df30b7fdbfb7164209cc74
37875	documentation-asset	183.0 KiB	4f13444a9eb1ddff3d5b4b2e0ba9f20905d27d4804b57b19128f09db3a6731c4
37897	documentation-asset	302.0 KiB	902abe815b0df282cc200083746c178810eeec5b8d9c1a06b94abda05ca0ed18
37940	documentation-asset	1.2 MiB	eca9049b8e8f058e83b124aecb7560048c943d0ed88d1d51c716cb67a6ed1b97
37952	documentation-asset	216.5 KiB	99ab73e3ea32c9c4f6f2450dbadd33c9d8f6fdf31e398b5937052be1ab248e7f