

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 02-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	02-06-2026, 12:02 p. m.	02:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
310	Sin datos	02-06-2026, 12:00 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
02-06-2026, 12:00 p. m.	02-06-2026, 12:02 p. m.	8	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:11	Guardar
 ID c21dfde01811885adffa5e785558006e41ae3e532440bfba0df235d8d3835545 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:52	Valor: 3123
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3

4. Fotografía MRU: Evidencia

00:12

Guardar



ID
5f2676e02b4aef4417e814046e3da50110d929
826178027d2740d48865cf7749 -
documentation-asset

5. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:42

OK

6. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:22

Guardar



ID
10df718950099bd446dec724dee9a4c1163fc35
3e71c06fed1c15708c5e62d57 -
documentation-asset

7. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:45

OK

8. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
7208093de07cd1af3a1f21dde9fdc1c33b2ee5a
093920733deec3d131d60690a -
documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:47

OK

10. Fotografía VOBC: Evidencia

00:13

Guardar



ID
dfc9072c0ebcfb5cbf943970cf684d03ec41ce24f
54ccb92f731c4ef72035bdd - documentation-
asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:44

OK

12. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:08

Guardar



ID
8ae85674e7ec0fa687624b3b18ed308a29214a
562cbfcaa516844018f3dbb4dc -
documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad


00:51

OK

14. Fotografía TIU: Evidencia

00:06

Guardar



ID
7ecec4165a156d162d20d0438077a37784d0d7
b16ce496647178c34529812e0b -
documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


01:00

OK

16. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:07

Guardar



ID
6c9538163efaf0cf49ce466defe83e19f4e86fb88
dfd089d5834a9b4e6d67e98 - documentation-
asset

17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

00:54

OK

18. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

02:26

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 02-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c21dfde01811885a...	documentation-asset	207.9 KiB	Imagen incluida
5f2676e02b4aef44...	documentation-asset	183.4 KiB	Imagen incluida
10df718950099bd4...	documentation-asset	208.5 KiB	Imagen incluida
7208093de07cd1af...	documentation-asset	197.3 KiB	Imagen incluida
dfc9072c0ebcfb5c...	documentation-asset	190.0 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
8ae85674e7ec0fa6...	documentation-asset	203.0 KiB	Imagen incluida
7eeec4165a156d16...	documentation-asset	182.4 KiB	Imagen incluida
6c9538163efaf0cf...	documentation-asset	202.2 KiB	Imagen incluida