

# Inspección VOBC CHECK S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC CHECK S1


FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-06-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| camilo_mobile           | 03-06-2026, 12:15 p. m. | 11:57                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 313                     | Sin datos               | 03-06-2026, 12:03 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 03-06-2026, 12:03 p. m. | 03-06-2026, 12:15 p. m. | 3                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                                                                                                 | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Fotografía ID Tren: Evidencia                                                                                                                                                                                | 00:18  | Guardar          |
| <div></div> <div>ID<br/>bafdee5cbaad8d368eb88b9a311d270f2061870<br/>29993e07d030aa706b85b6295 -<br/>documentation-asset</div> |        |                  |
| 2. ID Tren: Dato numerico                                                                                                                                                                                       | 00:17  | Valor: 64875     |
| 3. Inspección VOBC CHECK S1: Info de Línea                                                                                                                                                                      | 00:03  | Línea 3          |
| 4. ID Fosa Taller: Dato numerico                                                                                                                                                                                | 00:04  | Valor: 9764      |
| 5. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de MRU                                                                                                                                                         | 00:30  | NO OK            |
| 6. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack                                                                                                                                         | 00:46  | OK               |



ID  
9a5c95af8bd72152537601abe553c0a8b62da4  
17577fdabe35472f8eec6c659 - documentation-  
asset

8. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Rack Relé

16:01

OK

9. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack

00:01

OK

10. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Cableado

00:02

OK

11. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Acelerómetros

00:06

OK

12. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU

00:04

OK

13. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad

01:21

OK

14. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad


00:14

OK

15. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia

00:15

Guardar



ID  
d05710f9834a3ee14de1d226b3ef2a6a6019e2  
8a2bae82e0a7109d7d2a7eb197 -  
documentation-asset

|                                                                                       |       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>16. Inspección VOBC CHECK S1: Estado de Calibración de Instrumento de Medición</b> | 01:25 | <b>OK</b>        |
| <b>17. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1</b>            | 03:20 | <b>OK</b>        |
| <b>18. Inspección VOBC CHECK S1: Info dictado de Ping Network Switch - NS 1</b>       | 00:03 | <b>Regresar</b>  |
| <b>19. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2</b>            | 00:01 | <b>OK</b>        |
| <b>20. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho</b>            | 00:17 | <b>OK</b>        |
| <b>21. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo</b>          | 00:54 | <b>OK</b>        |
| <b>22. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S1</b>                 | 14:05 | <b>OK</b>        |
| <b>23. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S2</b>                 | 15:57 | <b>OK</b>        |
| <b>24. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping TIU</b>                              | 00:15 | <b>OK</b>        |
| <b>25. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Proximity Sensor</b>                 | 01:15 | <b>OK</b>        |
| <b>26. Inspección VOBC CHECK S1: Cierre</b>                                           | 01:13 | <b>Finalizar</b> |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-06-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| bafdee5cbaad8d36... | documentation-asset | 305.7 KiB | Imagen incluida |
| 9a5c95af8fbd7215... | documentation-asset | 469.1 KiB | Imagen incluida |
| d05710f9834a3ee1... | documentation-asset | 488.4 KiB | Imagen incluida |