

Inspección VOBC CHECK S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC CHECK S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	03-06-2026, 12:15 p. m.	11:57	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
313	Sin datos	03-06-2026, 12:03 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 12:03 p. m.	03-06-2026, 12:15 p. m.	3	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:18	Guardar
 ID bafdee5cbaad8d368eb88b9a311d270f2061870 29993e07d030aa706b85b6295 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:17	Valor: 64875
3. Inspección VOBC CHECK S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:04	Valor: 9764
5. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de MRU	00:30	NO OK
6. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:46	OK

7. Evidencias MRU: Evidencia

01:10

Guardar



ID
9a5c95af8bd72152537601abe553c0a8b62da4
17577fdabe35472f8eec6c659 - documentation-
asset

8. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Rack Relé

16:01

OK

9. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack

00:01

OK

10. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Cableado

00:02

OK

11. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Acelerómetros

00:06

OK

12. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU

00:04

OK

13. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad

01:21

OK

14. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad


00:14

OK

15. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia

00:15

Guardar



ID
d05710f9834a3ee14de1d226b3ef2a6a6019e2
8a2bae82e0a7109d7d2a7eb197 -
documentation-asset

16. Inspección VOBC CHECK S1: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	01:25	OK
17. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	03:20	OK
18. Inspección VOBC CHECK S1: Info dictado de Ping Network Switch - NS 1	00:03	Regresar
19. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:01	OK
20. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:17	OK
21. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	00:54	OK
22. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	14:05	OK
23. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	15:57	OK
24. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping TIU	00:15	OK
25. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Proximity Sensor	01:15	OK
26. Inspección VOBC CHECK S1: Cierre	01:13	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
bafdee5cbaad8d36...	documentation-asset	305.7 KiB	Imagen incluida
9a5c95af8fbd7215...	documentation-asset	469.1 KiB	Imagen incluida
d05710f9834a3ee1...	documentation-asset	488.4 KiB	Imagen incluida