

Inspección VOBC CHECK S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC CHECK S1

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	03-06-2026, 12:15 p. m.	11:57	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
313	Sin datos	03-06-2026, 12:03 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 12:03 p. m.	03-06-2026, 12:15 p. m.	3	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:18	Guardar
		
ID 39147 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:17	Valor: 64875
3. Inspección VOBC CHECK S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:04	Valor: 9764
5. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de MRU	00:30	NO OK
6. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:46	OK

7. Evidencias MRU: Evidencia

01:10

Guardar



ID 39204 - documentation-asset

8. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Rack Relé

16:01

OK

9. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack

00:01

OK

10. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Cableado

00:02

OK

11. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Acelerómetros

00:06

OK

12. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU

00:04

OK

13. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad

01:21

OK

14. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad


00:14

OK

15. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia

00:15

Guardar



ID 39248 - documentation-asset

16. Inspección VOBC CHECK S1: Estado de Calibración de Instrumento de Medición

01:25

OK

17. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	03:20	OK
18. Inspección VOBC CHECK S1: Info dictado de Ping Network Switch - NS 1	00:03	Regresar
19. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:01	OK
20. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:17	OK
21. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	00:54	OK
22. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	14:05	OK
23. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	15:57	OK
24. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping TIU	00:15	OK
25. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Proximity Sensor	01:15	OK
26. Inspección VOBC CHECK S1: Cierre	01:13	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
39147	documentation-asset	305.7 KiB	cad09f0ff8af0db361610625bd5a7149544893aca004d1d0f9396d8359331138
39204	documentation-asset	469.1 KiB	27265ad213e80cc183d9b32917b32c5414831c065c91f585bceb607f11b36dea
39248	documentation-asset	488.4 KiB	a0bc20ecba82fa77735e66ba7cab0bffa9d33f5537f7c777685efff2ad327a8