Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	03-06-2026, 01:15 p. m.	30:54	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
315	Sin datos	03-06-2026, 12:44 p. m.
CREACION	**ULTIMO CAMBIO**	**EVIDENCIAS**
03-06-2026, 12:44 p. m.	03-06-2026, 01:15 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	29:05	**Valor: 85**
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:17	**Valor: 2**
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	**Mov**
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	**Valor: 10**
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:28	**No**
6. Foto Monitores: Evidencia	00:10	**Guardar**

ID 39446 - documentation-asset

7. Foto Monitores: Evidencia 01:58 **Guardar**

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 39456 | 9.2 MiB | SHA-256 c6308e5272fd61a3ea0ee230b3a30a14e994cbaaa4966642cd73342e66901638 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
39446	documentation-asset	237.0 KiB	b6860b02c95b2b28a24f8eaf52617783be1b6fd2aca8f2c92c64c4945a88dda9
39456	documentation-asset	9.2 MiB	c6308e5272fd61a3ea0ee230b3a30a14e994cbaaa4966642cd73342e66901638