

Inspección VOBC CHECK S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC CHECK S2


FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	03-06-2026, 02:21 p. m.	03:51	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
319	Sin datos	03-06-2026, 02:17 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
03-06-2026, 02:17 p. m.	03-06-2026, 02:21 p. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:26	Guardar
 ID 39623 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:16	Valor: 67979
3. Inspección VOBC CHECK S2: Info de Línea	00:01	Línea 6
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:03	Valor: 6497
5. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de MRU	00:05	OK
6. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:03	OK

7. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Rack Relé	00:01	OK
8. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	00:01	OK
9. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Cableado	00:01	OK
10. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	00:08	NO OK
11. Evidencias de TIU: Screen with camera for triggering a screenshot	01:24	Regresar
12. Evidencias de TIU: Evidencia	00:11	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 39701 1.3 MiB SHA-256 5e46e17da2247acdbec165d683e70828fcbd247873803cbd754ac8dfd42335f Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
13. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	00:05	OK
14. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	15:54	OK
15. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	14:46	Guardar
		
ID 39723 - documentation-asset		
16. Inspección VOBC CHECK S2: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	00:24	OK
17. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	01:36	OK
18. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:01	OK

19. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:02	OK
20. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	14:12	OK
21. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	00:01	OK
22. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	08:00	OK
23. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping TIU	10:04	OK
24. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Proximity Sensor	09:48	OK
25. Inspección VOBC CHECK S2: Cierre	01:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
39623	documentation-asset	487.0 KiB	5c28d1f280fb7366bdfca7427394d947903ac28faef6d00729db51d3eb1a7fb6
39701	documentation-asset	1.3 MiB	5e46e17da2247acdbec165d683e70828fdb247873803cbd754ac8dfd42335f
39723	documentation-asset	73.5 KiB	288cf3d30ff597542d49ac11cb7043f7001195b811ad00f16a3e25d969bca3e8