

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	08-06-2026, 10:00 a. m.	06:03	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
322	Sin datos	08-06-2026, 09:54 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
08-06-2026, 09:54 a. m.	08-06-2026, 10:00 a. m.	6


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:38	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	00:06	Valor: 8695
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:11	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:28	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:59	Valor: 26.8
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	13:05	Guardar
 ID 40245 - documentation-asset		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:23	NO OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

02:44

Guardar



ID 40283 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:20

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID 40301 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:19

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar




ID 40319 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:21

OK



ID 40335 - documentation-asset



ID 40351 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40245	documentation-asset	81.5 KiB	6705e431074aa31ad99fd32b2d5986650dc7594dc44f1f819b11346bbf604154
40283	documentation-asset	379.4 KiB	aeda8cae145670393d8c40a7eab0158b8d50ce3ef0abc2f289e087dc513bc67f
40301	documentation-asset	365.6 KiB	448434dd0cd86327ede66ab1b629f75e7341d748ea81d952c3bc279f10b90749
40319	documentation-asset	334.2 KiB	c1b791697f6145e476c4ff758fa94756c99ff2c2096e621773e48d1161b41ee5
40335	documentation-asset	279.1 KiB	161b49b0091c8a1b91fbb0ccb04f14d4bae0c21077e6c1b9c72a759e06067672
40351	documentation-asset	427.0 KiB	0799d59bc83eaca8099e918cc415b181dca1ccbf1b28805ccb45e6ad22a9bed2