

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 12-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	12-06-2026, 11:12 a. m.	02:40	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
341	Sin datos	12-06-2026, 11:09 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
12-06-2026, 11:09 a. m.	12-06-2026, 11:12 a. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	00:36	Tablero Sala Bombas
2. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:19	Línea 1
3. Selección Estacion Línea 1: Seleccion	00:13	El Golf
4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:05	Vía 2
5. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:16	Valor: 28.7
6. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	00:13	No



ID
799146716d06700ed0aaa5e354abccb5d57dd6
bd17c4d4b9180c86ed7a672f5c -
documentation-asset

8. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:11	Valor: 32.4
9. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:05	Sí
10. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre	00:59	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 12-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
799146716d06700e...	documentation-asset	220.2 KiB	Imagen incluida