

# Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 12-06-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| camilo_mobile           | 12-06-2026, 11:12 a. m. | 02:40                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 341                     | Sin datos               | 12-06-2026, 11:09 a. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 12-06-2026, 11:09 a. m. | 12-06-2026, 11:12 a. m. | 1                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                               | TIEMPO | RESPUESTA / DATO    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica           | 00:36  | Tablero Sala Bombas |
| 2. Selección Línea de Tren: Seleccion                                         | 00:19  | Línea 1             |
| 3. Selección Estacion Línea 1: Seleccion                                      | 00:13  | El Golf             |
| 4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía                              | 00:05  | Vía 2               |
| 5. Temperatura Ambiente: Dato numerico                                        | 00:16  | Valor: 28.7         |
| 6. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado | 00:13  | No                  |



ID  
799146716d06700ed0aaa5e354abccb5d57dd6  
bd17c4d4b9180c86ed7a672f5c -  
documentation-asset

|                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 8. Temperatura Tablero: Dato numerico                                             | 00:11 | Valor: 32.4 |
| 9. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado | 00:05 | Sí          |
| 10. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre                                        | 00:59 | Finalizar   |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 12-06-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 799146716d06700e... | documentation-asset | 220.2 KiB | Imagen incluida |