

Inspección VOBC CHECK S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC CHECK S1

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	15-06-2026, 12:05 p. m.	06:49	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
355	Sin datos	15-06-2026, 11:58 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-06-2026, 11:58 a. m.	15-06-2026, 12:05 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:43	Guardar
 ID 42067 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:46	Valor: 204
3. Inspección VOBC CHECK S1: Info de Línea	00:07	Línea 6
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:10	Valor: 2
5. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de MRU	00:12	OK
6. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:05	OK

7. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Rack Relé	00:02	OK
8. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK
9. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Cableado	00:02	OK
10. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Acelerómetros	00:02	OK
11. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	00:14	OK
12. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	00:04	OK
13. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	00:02	OK
14. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	01:55	Guardar
		
ID 42141 - documentation-asset		
15. Inspección VOBC CHECK S1: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	00:48	OK
16. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	02:48	OK
17. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:04	OK
18. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:02	OK
19. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	00:00	OK

20. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	00:02	OK
21. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	00:02	OK
22. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping TIU	00:02	OK
23. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Proximity Sensor	00:02	OK
24. Inspección VOBC CHECK S1: Cierre	02:54	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
42067	documentation-asset	112.3 KiB	1c987262d27e51c5bd780c034531ca9295fd97c686d7278b8ec29b5ae054a26b
42141	documentation-asset	195.7 KiB	04b95a76f36e30d6eee8862e00ef538f1cdac8c00c05d484c5744f3d24fbef37