

## Inspección VOBC CHECK S2 - Reporte de inspeccion

Frontline / Metro


Inspección VOBC CHECK S2

## ESTADO ACTUAL RESPALDADO

| OPERADOR        | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| michael_vilches | 15-06-2026, 12:07 p. m. | 02:32          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 356                     | Sin datos               | 15-06-2026, 12:05 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 15-06-2026, 12:05 p. m. | 15-06-2026, 12:07 p. m. | 2                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                         | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Fotografía ID Tren: Evidencia                                                                                                        | 00:25  | Guardar          |
| <div></div> <div>ID 42240 - documentation-asset</div> |        |                  |
| 2. ID Tren: Dato numerico                                                                                                               | 00:45  | Valor: 204       |
| 3. Inspección VOBC CHECK S2: Info de Línea                                                                                              | 00:07  | Línea 6          |
| 4. ID Fosa Taller: Dato numerico                                                                                                        | 00:10  | Valor: 2         |
| 5. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de MRU                                                                                 | 00:08  | OK               |
| 6. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack                                                                 | 00:02  | OK               |

|                                                                                                 |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>7. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Rack Relé</b>                            | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>8. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack</b>                | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>9. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Cableado</b>                                        | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>10. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Acelerómetros</b>                       | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>11. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU</b> | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>12. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad</b>                | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>13. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad</b>               | 00:07 | <b>OK</b>      |
| <b>14. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia</b>                        | 00:17 | <b>Guardar</b> |
|               |       |                |
| ID 42321 - documentation-asset                                                                  |       |                |
| <b>15. Inspección VOBC CHECK S2: Estado de Calibración de Instrumento de Medición</b>           | 01:00 | <b>OK</b>      |
| <b>16. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1</b>                      | 01:22 | <b>OK</b>      |
| <b>17. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2</b>                      | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>18. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho</b>                      | 00:02 | <b>OK</b>      |
| <b>19. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo</b>                    | 00:02 | <b>OK</b>      |

|                                                                |       |           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 20. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S1 | 00:02 | OK        |
| 21. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S2 | 00:02 | OK        |
| 22. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping TIU              | 00:02 | OK        |
| 23. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Proximity Sensor | 00:02 | OK        |
| 24. Inspección VOBC CHECK S2: Cierre                           | 02:22 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

## Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 42240 | documentation-asset | 120.7 KiB | 4de95aa9ac129c49259eed18f4f956f342e7e697d95e474b40595923a75ff120 |
| 42321 | documentation-asset | 274.9 KiB | a36c415983a4761c768ae6190caca871a7a05362f06eb6fcc6ce7f426b0a9727 |