

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1




FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 15-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	15-06-2026, 02:50 p. m.	06:37	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
359	Sin datos	15-06-2026, 02:43 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 02:43 p. m.	15-06-2026, 02:50 p. m.	7	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:25	Guardar
 ID e87d2e555816d6327f9ba38ffb4e010cb777b9c4807b1623fac8db7a0770fd47 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:53	Valor: 218
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:04	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:08	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia	00:55	Guardar
 ID 06f35b5e1351c2e92d1527e238478e78b227cf016035a9ce0506cd02346c10c5 - documentation-asset		
6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU	00:39	OK
7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia	00:32	Guardar
 ID 74eb8bf9f679872b97a755193b229b998d369b5c03e00787abc4acd11b3e798e - documentation-asset		
8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho	00:40	OK
9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia	00:06	Guardar
 ID dc5c357010fe29c38b75a3923cbebfd58ed7c7335075d8d8d96e3dc1bbd4cc47 - documentation-asset		

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:46	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:40	Guardar
 ID b492050aed86c32ce36bfbbbaecd8e9d9c332ec9 89b9f9954065e18b2a67bc248 - documentation-asset		
12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:46	OK
13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	04:07	Guardar
 ID ed477922db8e8b722e5af563314eafe9714d4a 574085a1e5895f856beff0a7d8 - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:02	OK



ID
77f1b3bf26bf549dfb3b7c0075cd810e2911e89
293e39da0918aded778249209 -
documentation-asset

16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU	00:47	OK
17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad	00:59	OK
18. Inspección VOBC GEN S1: Cierre	02:15	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e87d2e555816d632...	documentation-asset	280.4 KiB	Imagen incluida
06f35b5e1351c2e9...	documentation-asset	154.6 KiB	Imagen incluida
74eb8bf9f679872b...	documentation-asset	116.9 KiB	Imagen incluida
dc5c357010fe29c3...	documentation-asset	99.2 KiB	Imagen incluida
b492050aed86c32c...	documentation-asset	139.3 KiB	Imagen incluida
ed477922db8e8b72...	documentation-asset	149.7 KiB	Imagen incluida
77f1b3bf26bf549d...	documentation-asset	115.9 KiB	Imagen incluida