

Inspección VOBC CHECK S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC CHECK S1


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	15-06-2026, 03:32 p. m.	07:02	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
361	Sin datos	15-06-2026, 03:25 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 03:25 p. m.	15-06-2026, 03:32 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:39	Guardar
		
ID 42856 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	01:00	Valor: 3203
3. Inspección VOBC CHECK S1: Info de Línea	00:09	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:17	Valor: 5
5. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de MRU	01:09	OK
6. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:19	OK

7. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Rack Relé	00:32	OK
8. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	00:06	OK
9. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Cableado	00:05	OK
10. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Acelerómetros	00:04	OK
11. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	00:04	OK
12. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	00:04	OK
13. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	00:03	OK
14. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	00:23	Guardar
		
ID 42925 - documentation-asset		
15. Inspección VOBC CHECK S1: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	00:51	OK
16. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	01:37	OK
17. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:02	OK
18. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:02	OK
19. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	00:02	OK

20. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	00:04	OK
21. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping TIU	00:07	OK
22. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Proximity Sensor	00:02	OK
23. Inspección VOBC CHECK S1: Cierre	02:45	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
42856	documentation-asset	267.8 KiB	eb9b0bfed2624a2e662771498097f977c5edfefab97f6ab10872f2dbac174a4a
42925	documentation-asset	224.6 KiB	35fcb0fa3aa1afb1c71aa529cd704f833721ab3fb6868e2758b4ba4793316a90