# Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

**FactorCX**
Frontline / Metro

**ESTADO ACTUAL RESPALDADO**

| OPERADOR | FECHA | DURACION TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|
| michael_vilches | 16-06-2026, 12:27 p. m. | 11:14 | done |

| TASK ID | EXTERNAL ID | INICIO |
|---|---|---|
| 363 | Sin datos | 16-06-2026, 12:16 p. m. |
| **CREACION** | **ULTIMO CAMBIO** | **EVIDENCIAS** |
| 16-06-2026, 12:16 p. m. | 16-06-2026, 12:27 p. m. | 11 |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|---|---|---|
| **1. Fotografía ID Tren: Evidencia** | 00:26 | **Guardar** |

ID 43088 - documentation-asset

| | | |
|---|---|---|
| **2. ID Tren: Dato numerico** | 00:49 | **Valor: 218** |
| **3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea** | 00:03 | **Línea 3** |
| **4. ID Fosa Taller: Dato numerico** | 00:07 | **Valor: 2** |

**5. Fotografía MRU: Evidencia** 00:40 **Guardar**

ID 43122 - documentation-asset

**6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU** 00:41 **OK**

**7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia** 06:30 **Guardar**

ID 43146 - documentation-asset

**8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho** 00:02 **OK**

**9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia** 00:07 **Guardar**

ID 43160 - documentation-asset

**10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo** 00:45 **OK**

## 11. Fotografía VOBC: Evidencia

00:24 **Guardar**



ID 43176 - documentation-asset

## 12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC

00:58 **OK**

## 13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

01:21 **Guardar**

ID 43222 - documentation-asset

ID 43290 - documentation-asset

## 14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

01:56 **OK**

## 15. Fotografía TIU: Evidencia

01:25 **Guardar**

ID 43238 - documentation-asset



ID 43328 - documentation-asset

ID 43329 - documentation-asset

## 16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU

04:40 **OK**

**17. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia** 02:37 **Guardar**

ID 43343 - documentation-asset

**18. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad** 00:02 **OK**

**19. Inspección VOBC GEN S1: Cierre** 02:57 **Finalizar**

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

# Inventario de evidencias

| ID | TIPO | TAMANO | HASH / ESTADO |
|---|---|---|---|
| 43088 | documentation-asset | 274.3 KiB | 1b1431d378abf3fe1d2343e0b93577a6284ed75bfe2dce8a169c19de9341addc |
| 43122 | documentation-asset | 119.1 KiB | f8a3ce532e786a505875510e946cf041d36a28193233546e5612d8301dc57009 |
| 43146 | documentation-asset | 173.4 KiB | 3c4404ffe08694b70d5cdef1be4285d67d336c6ca53fdf5c9ea68b9a099ac555 |
| 43160 | documentation-asset | 148.4 KiB | 8b746f93709dead3d4eb6e93f4e4d42c68a4702527ccc1743293530bd1dc7a10 |
| 43176 | documentation-asset | 110.4 KiB | 94d44d09af147730576e3756884a1a5fb255d2e15572e218c3bac2310a6c57fc |
| 43222 | documentation-asset | 183.8 KiB | fc1a97234cab37f0ab2e19ce2d754e3e7580906557c735cd9cea1aa279c6f193 |
| 43290 | documentation-asset | 139.3 KiB | bc27f3fa72e010089c8ffad2ded51071cf3e2f01a1e2e1fa4c358a80cdfff227 |
| 43238 | documentation-asset | 144.2 KiB | 9439ffbff4c01171c7e93eb26a299879aaed8467c104412230745935993f87c0 |
| 43328 | documentation-asset | 173.5 KiB | 4dbdaea3f7598964874644d0e68dac3b8010177144ade9fdf44a8b8135382aab |
| 43329 | documentation-asset | 154.4 KiB | 97ed3f4fa83a3472fa9413b5b46aa3aabf56f6e74134a460aabf172d1bc39d0f |
| 43343 | documentation-asset | 192.3 KiB | e1a53df208b4c1529b587f5b93ab2a282c392b338e076bd1abddf52c6054214f |