

Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 16-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	16-06-2026, 12:29 p. m.	07:13	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
364	Sin datos	16-06-2026, 12:21 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
16-06-2026, 12:21 p. m.	16-06-2026, 12:29 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	02:08	Línea 4
2. Selección Estacion Línea 4: Seleccion	00:49	Los Orientales
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:02	Vía 2
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:18	Valor: 32.1
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:08	Sí
6. Inspección de Locales Técnicos: Aire Acondicionado de Local Técnico funciona	00:04	No



ID
05ba8485a86ce0df1b2df12baed6697caef795c
2263b1fbc7a0ee584a4a3d187 -
documentation-asset



ID
c0adbc4cc6e7b3899e4da8fcff764040b80480aa
930e3eef02890690015a7d93 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 16-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
05ba8485a86ce0df...	documentation-asset	406.4 KiB	Imagen incluida
c0adbc4cc6e7b389...	documentation-asset	412.6 KiB	Imagen incluida