

Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos

FactorCX

Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	16-06-2026, 12:29 p. m.	07:13	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
364	Sin datos	16-06-2026, 12:21 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
16-06-2026, 12:21 p. m.	16-06-2026, 12:29 p. m.	2


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	02:08	Línea 4
2. Selección Estacion Línea 4: Seleccion	00:49	Los Orientales
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:02	Vía 2
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:18	Valor: 32.1
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:08	Sí
6. Inspección de Locales Técnicos: Aire Acondicionado de Local Técnico funciona	00:04	No
7. Evidencia Observación Aire Acondicionado: Evidencia	00:54	Guardar



ID 43296 - documentation-asset

8. Inspección de Locales Técnicos: Condición General de Local Técnico	00:49	No
9. Inspección de Locales Técnicos: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:30	Sí
10. Evidencia Observación de Local Técnico: Evidencia	00:56	Guardar



ID 43340 - documentation-asset

11. Inspección de Locales Técnicos: Cierre	02:16	Finalizar
--	-------	-----------

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
43296	documentation-asset	406.4 KiB	8f588cf65c9371fe77d2982f6d1da459017eb88d46fe16d8e5b02d83b34d5a00
43340	documentation-asset	412.6 KiB	a41358cef9266a27471b0cf07d5ed37e2564ede6904074dc7b45827194b4b6f5