Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	16-06-2026, 12:29 p. m.	07:13	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
364	Sin datos	16-06-2026, 12:21 p. m.
CREACION	**ULTIMO CAMBIO**	**EVIDENCIAS**
16-06-2026, 12:21 p. m.	16-06-2026, 12:29 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	02:08	**Línea 4**
2. Selección Estacion Línea 4: Seleccion	00:49	**Los Orientales**
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:02	**Vía 2**
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:18	**Valor: 32.1**
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:08	**Sí**
6. Inspección de Locales Técnicos: Aire Acondicionado de Local Técnico funciona	00:04	**No**
7. Evidencia Observación Aire Acondicionado: Evidencia	00:54	**Guardar**



ID 43296 - documentation-asset

8. Inspección de Locales Técnicos: Condición General de Local Técnico	00:49	**No**
9. Inspección de Locales Técnicos: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:30	**Sí**
10. Evidencia Observación de Local Técnico: Evidencia	00:56	**Guardar**



ID 43340 - documentation-asset

11. Inspección de Locales Técnicos: Cierre	02:16	**Finalizar**

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
43296	documentation-asset	406.4 KiB	8f588cf65c9371fe77d2982f6d1da459017eb88d46fe16d8e5b02d83b34d5a00
43340	documentation-asset	412.6 KiB	a41358cef9266a27471b0cf07d5ed37e2564ede6904074dc7b45827194b4b6f5