

# Inspección Genérica Sala - Reporte de inspeccion

FactorCX  
Frontline / Metro


Inspección Genérica Sala

SNAPSHOT DEL 17-06-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| camilo_mobile           | 17-06-2026, 12:59 p. m. | 02:50                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 371                     | Sin datos               | 17-06-2026, 12:56 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 17-06-2026, 12:56 p. m. | 17-06-2026, 12:59 p. m. | 2                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

|                                                               |        |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| NOMBRE DEL PASO                                               | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
| 1. Selección Línea de Tren: Seleccion                         | 00:09  | Línea 3          |
| 2. Selección Estacion Línea 3: Seleccion                      | 00:31  | Irarrázaval      |
| 3. Inspección Genérica Sala: Selección Vía                    | 00:02  | Vía 1            |
| 4. Temperatura Ambiente: Dato numerico                        | 00:19  | Valor: 28.6      |
| 5. Inspección Genérica Sala: Sala se encuentra en buen estado | 00:24  | No               |
| 6. Evidencia Observación Condición General de Sala: Evidencia | 01:20  | Guardar          |



ID  
654c37c6a9156d3f692736d97cd26d19c61af22  
8a72ffaa32a5c2c85c1e6228c - documentation-  
asset

|                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 7. Evidencia Observación Condición General de Sala: Evidencia                                                                                                                                                                          | 00:08 | Guardar   |
| <div>documentation-asset - <a href="#">Abrir evidencia segura</a></div> <div>ID 268fb62307f6843f66cc3ec0afbd660fdcff0f960b31b27c929503b7e1ab4fba   939.7 KiB   SHA-256 Sin datos   Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.</div> |       |           |
| 8. Inspección Genérica Sala: Estado de Armarios se encuentra en buen estado                                                                                                                                                            | 00:12 | Sí        |
| 9. Inspección Genérica Sala: Info dictado desviación Estado de Armarios                                                                                                                                                                | 00:02 | Regresar  |
| 10. Inspección Genérica Sala: Cierre                                                                                                                                                                                                   | 01:01 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 17-06-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                 |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 654c37c6a9156d3f... | documentation-asset | 404.6 KiB | Imagen incluida                               |
| 268fb62307f6843f... | documentation-asset | 939.7 KiB | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta. |