

Inspección Genérica Sala - Reporte de inspeccion

Inspección Genérica Sala


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	17-06-2026, 12:59 p. m.	02:50	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
371	Sin datos	17-06-2026, 12:56 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
17-06-2026, 12:56 p. m.	17-06-2026, 12:59 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:09	Línea 3
2. Selección Estacion Línea 3: Seleccion	00:31	Irarrázaval
3. Inspección Genérica Sala: Selección Vía	00:02	Vía 1
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:19	Valor: 28.6
5. Inspección Genérica Sala: Sala se encuentra en buen estado	00:24	No
6. Evidencia Observación Condición General de Sala: Evidencia	01:20	Guardar



ID 44035 - documentation-asset

7. Evidencia Observación Condición General de Sala: Evidencia	00:08	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 44042 939.7 KiB SHA-256 5d539ac5da884d43ac57d737b6b7fdc54a6cbb5db423a238ed437a595c0a2292 Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
8. Inspección Genérica Sala: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:12	Sí
9. Inspección Genérica Sala: Info dictado desviación Estado de Armarios	00:02	Regresar
10. Inspección Genérica Sala: Cierre	01:01	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
44035	documentation-asset	404.6 KiB	6b14997c30ca42e976a3162969d0654b409bd53604afaecf508eed72f4c316a8
44042	documentation-asset	939.7 KiB	5d539ac5da884d43ac57d737b6b7fdc54a6cbb5db423a238ed437a595c0a2292