

# Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1


FactorCX  
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|                 |                         |                |        |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR        | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| michael_vilches | 01-07-2026, 12:07 p. m. | 32:49          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 390                     | Sin datos               | 01-07-2026, 11:34 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 01-07-2026, 11:34 a. m. | 01-07-2026, 12:07 p. m. | 8                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                         | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Fotografía ID Tren: Evidencia                                                                                                        | 00:24  | Guardar          |
| <div></div> <div>ID 44846 - documentation-asset</div> |        |                  |
| 2. ID Tren: Dato numerico                                                                                                               | 00:48  | Valor: 230       |
| 3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea                                                                                                | 00:04  | Línea 3          |
| 4. ID Fosa Taller: Dato numerico                                                                                                        | 00:10  | Valor: 2         |

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:52

Guardar



ID 44879 - documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU

00:41

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:23

Guardar



ID 44896 - documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:40

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:15

Guardar



ID 44914 - documentation-asset

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


01:01

OK

11. Fotografía VOBC: Evidencia

02:57

Guardar



ID 44935 - documentation-asset

12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:02

OK

13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

28:09

Guardar



ID 44954 - documentation-asset

14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

00:52

OK

15. Fotografía TIU: Evidencia

00:47

Guardar




ID 44972 - documentation-asset

16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU

01:07

OK



ID 44989 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 44846 | documentation-asset | 287.6 KiB | 477bbf3e1164e3f8bf51c546f5b37e69d9e651bedaa90752b9cf776770930b6b |
| 44879 | documentation-asset | 180.4 KiB | 881bec3d6ed8ed6ebe04b44afb99e26bb05b999020dd4999f8de03426a2a9274 |
| 44896 | documentation-asset | 150.3 KiB | f1c16f9ed8977c466880460dd85598d5f0e1423ab02740341b73e968efb894d1 |
| 44914 | documentation-asset | 131.5 KiB | 3a4b9a0d63e6037ea4a423a1d37a271a212813aefe8484d33b5f62a7f633ae16 |
| 44935 | documentation-asset | 215.9 KiB | 065d59423628edfffb347fb4de73fb23311303e6170b2dde50b770ba7c6c4516 |
| 44954 | documentation-asset | 230.9 KiB | 24f8ec6f8e9742b42619b94666393d2fe23b944f38715cabdd011f5b939a9ab8 |
| 44972 | documentation-asset | 113.6 KiB | 4c8c886c66f96ea59f3d5b48c73f9d9b61dbc9b8ea550173d651e46a806f3498 |
| 44989 | documentation-asset | 178.1 KiB | 489d1a795338e57db079452408d1006da82eb88fc7d6c5804f4391410b5a3d12 |