Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 01-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	01-07-2026, 12:14 p. m.	06:11	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
391	Sin datos	01-07-2026, 12:08 p. m.
CREACION	**ULTIMO CAMBIO**	**EVIDENCIAS**
01-07-2026, 12:08 p. m.	01-07-2026, 12:14 p. m.	8

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	02:06	**Guardar**
2. ID Tren: Dato numerico	00:56	**Valor: 230**
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:04	**Línea 3**
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:07	**Valor: 2**

ID
e4f1245220dbc214494185adb9d3b019b9ed7471103d7b11486a71f9c7c16dc5 - documentation-asset

5. Fotografía MRU: Evidencia 00:11 **Guardar**

ID
c7ade3a91d2ef42fa9d0aaf1610c9ddb489ee027d026156a42b7bec5fef3860e - documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU 00:42 **OK**

7. Inspección VOBC GEN S2: Info dictado del MRU 00:11 **Regresar**

8. Dictado Observaciones del MRU: Comentario de voz 00:14 **Regresar**

9. Inspección VOBC GEN S2: Info evidencias del MRU 01:40 **Regresar**

10. Evidencias MRU: Selection for the documentation type 00:06 **Regresar**

11. Evidencias MRU: Screen with camera for triggering a screenshot 00:07 **Regresar**

12. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia 00:12 **Guardar**

ID
1c0c63cc817b5017a0a2d3a450ce31cc0c0866956e47bc7f27002f91a9cf5d12 - documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho 00:51 **OK**

14. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:10 **Guardar**

ID
15e961b2606ca63d1a9666df593909ecd1994f5d56f5d15acc259e3b09deb456 - documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo

00:51 **OK**

16. Fotografía VOBC: Evidencia

00:30 **Guardar**

ID
2dbf6a7b026f0e4570f38523dd2b16c7357ebfc599cbe12eb4b674bcc2548c9e - documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC

00:53 **OK**

18. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:37 **Guardar**



ID
6430c0ca0597c826deb77364e77912178fdf3a537f3727df75d3371953a9ffd2 - documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad 00:49 **OK**

20. Fotografía TIU: Evidencia 00:22 **Guardar**

ID d8bf5fd7227f31f91baaf99344e0822d3383cd42f54195aaf8d6a2e0f529497c - documentation-asset

21. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU 00:51 **OK**

22. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia 00:09 **Guardar**

ID fc6c855dc1b9d286d8da5c79c92d0926c5d3532534d7acad7b1a2ca3e3af22ed - documentation-asset

23. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad 00:52 **OK**

24. Inspección VOBC GEN S2: Cierre 02:32 **Finalizar**

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 01-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e4f1245220dbc214...	documentation-asset	256.1 KiB	Imagen incluida
c7ade3a91d2ef42f...	documentation-asset	166.5 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
1c0c63cc817b5017...	documentation-asset	112.6 KiB	Imagen incluida
15e961b2606ca63d...	documentation-asset	96.9 KiB	Imagen incluida
2dbf6a7b026f0e45...	documentation-asset	192.6 KiB	Imagen incluida
6430c0ca0597c826...	documentation-asset	177.7 KiB	Imagen incluida
d8bf5fd7227f31f9...	documentation-asset	111.3 KiB	Imagen incluida
fc6c855dc1b9d286...	documentation-asset	201.9 KiB	Imagen incluida