

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion



Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 02-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	02-07-2026, 12:13 p. m.	05:03	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
396	Sin datos	02-07-2026, 12:07 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
02-07-2026, 12:07 p. m.	02-07-2026, 12:13 p. m.	8	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:00	Guardar
 ID 7598d9a7e09fb6b7e35fe47d0148ca853a52f64d526b64bc142e82a8d4672979 - documentation-asset	 ID a189415a3bfe9723567cce484831c644ca95c947c706fa215b0c57f96fb2bb23 - documentation-asset	
2. ID Tren: Dato numerico	02:32	Valor: 210
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:04	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:25	Valor: 3
5. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU	01:10	OK

6. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:16

Guardar



ID
a640619251f830efe1dc270437499b2665ecfbf
a7040ba4bc31b1f2de9c0fdc - documentation-
asset

7. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:50

OK

8. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:11

Guardar



ID
da66feadce4f5ac4a14fbd488c1d3ebc05c1635e
fafad065f12cf1f35a6494f6 - documentation-
asset

9. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:02

OK




10. Fotografía VOBC: Evidencia

00:20

Guardar



ID
f6ea1731fbf971efd876758f7a88592a12ae6b19
ee08b9bd8a294b1ee47c55d6 - documentation-
asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:45	OK
12. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	00:31	Guardar
 ID f645420772138e5ef05a439a77bfd796ea66fc5 eaf76798c4b0668af001baeda - documentation-asset		
13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:50	OK
14. Fotografía TIU: Evidencia	00:18	Guardar
 ID 89e448271eb741f7ef6469736db10195e9f2896 b3540514ae76ef0c11ec2c2b1 - documentation-asset		
15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU	00:55	OK
16. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia	00:08	Guardar
 ID 8a2054c223588d43a9f54d81d5d52cca67f6e3a a4d2a022051a24bfb3a856821 - documentation-asset		

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 02-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7598d9a7e09fb6b7...	documentation-asset	170.8 KiB	Imagen incluida
a189415a3bfe9723...	documentation-asset	178.5 KiB	Imagen incluida
a640619251f830ef...	documentation-asset	198.7 KiB	Imagen incluida
da66feadce4f5ac4...	documentation-asset	229.7 KiB	Imagen incluida
f6ea1731fbf971ef...	documentation-asset	163.4 KiB	Imagen incluida
f645420772138e5e...	documentation-asset	194.0 KiB	Imagen incluida
89e448271eb741f7...	documentation-asset	105.9 KiB	Imagen incluida
8a2054c223588d43...	documentation-asset	167.4 KiB	Imagen incluida