

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	02-07-2026, 03:07 p. m.	02:16	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
398	Sin datos	02-07-2026, 11:40 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
02-07-2026, 03:07 p. m.	02-07-2026, 03:07 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Valor: 88
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:04	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:21	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:19	Guardar



ID 46053 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:28	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID 46069 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:17

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID 46085 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:19

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:13

Guardar




ID 46101 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:42

OK



ID 46117 - documentation-asset



ID 46133 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
46053	documentation-asset	186.5 KiB	c3a3aaefb325266284d672d4defafd4c55adfe928cdd90f24ab4048a769192e9
46069	documentation-asset	199.7 KiB	4bb1711f12d07ac128f934bddb7a649ac183607a5590a7d8686df99e966669b4
46085	documentation-asset	165.7 KiB	ede6dce463314e03d2150b6ecf3b4fb0ec647f578062ce54b8d6a4475e82523a
46101	documentation-asset	147.9 KiB	e3dc818804c8b5eddc76c70a5220f253953ec54285c390d54c4b06901d3c2077
46117	documentation-asset	154.1 KiB	4978b3d025aca8ac2793ccfcbafb4c74f471054e35c8bf360d0d9aa2cbddc09e
46133	documentation-asset	174.0 KiB	c926aa6b9633a8eed668c1c2ffa14c058afdf6dd7657eef94d24e8080111a187