

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	02-07-2026, 03:07 p. m.	02:56	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
400	Sin datos	02-07-2026, 01:02 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
02-07-2026, 03:07 p. m.	02-07-2026, 03:07 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:09	Valor: 86
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:06	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 14
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:56	Guardar



ID 46238 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:17	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID 46254 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:31

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID 46270 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:34

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID 46286 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:29

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:12

Guardar



ID 46302 - documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:28

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID 46318 - documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero

01:42

OK

18. Inspección de Material Rodante: Cierre

03:40

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
46238	documentation-asset	214.3 KiB	e5c8b31306cf00518c0734d1c0053374e853e1af7ccd22643d7939e7706fcd62
46254	documentation-asset	234.8 KiB	7c60a9cc76041ac24ccf05995f2fcbcea86538467e70a84edbf58787fa1c6b31
46270	documentation-asset	206.0 KiB	21a0ebf2dc900c3e113c9244b4982a805fbaa3340103d48081b4fe4775db1cc5
46286	documentation-asset	97.9 KiB	9ea14a2cf80815d8398d5d845ff7ea42f763eef48f1cb08aea7643b14445525b
46302	documentation-asset	120.7 KiB	fc402abbc6dc62a24b6fa16050942c975cc3471a2f8e85a052becf41325b848b
46318	documentation-asset	114.4 KiB	eed37cec4e4652ddab79ec5e3150e540cc93a9261d6f6ec19b540e6d56595b2b