

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	06-07-2026, 11:13 a. m.	07:06	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
410	Sin datos	06-07-2026, 10:53 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
06-07-2026, 10:53 a. m.	06-07-2026, 11:13 a. m.	6	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:17	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	04:12	Valor: 2
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:13	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:03	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:21	Guardar
		
ID 47138 - documentation-asset		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:59	OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:21

Guardar



ID 47155 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:07

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:27

Guardar



ID 47172 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:49

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar




ID 47188 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:50

OK



ID 47205 - documentation-asset



ID 47221 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
47138	documentation-asset	213.8 KiB	48cb869399aebdfc7116df1c939b2da44363cd02d6b4d8d583d4398fc5596828
47155	documentation-asset	130.9 KiB	f7ed68fa339712ff57263d6c0c909492f7fde0900d45863d163da062f767d248
47172	documentation-asset	106.3 KiB	fd6659b13a3c8a47a3a435bcbc4c68ba1a0535fe621883e9364d31714a43fead
47188	documentation-asset	122.7 KiB	f50efe96f5be5d78a81ab6caa84b54f7455eac9106488702bdebf8c5e9cbbd09
47205	documentation-asset	112.5 KiB	ca03abc65d5c62586288dcd11f04b0535d923641dcabb3161414be7d30c65c70
47221	documentation-asset	154.6 KiB	b359ae0fe7af1805d4b463e9439e7ba8b130b0192388018f5c692c7a2ea9c990