



# Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Test Multiflujo Main - Vías

FactorCX  
Frontline / Metro

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| SNAPSHOT DEL 08-07-2026 |                         |                         |        |
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| camilo_mobile           | 08-07-2026, 11:05 a. m. | 04:30                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 415                     | Sin datos               | 08-07-2026, 11:00 a. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 08-07-2026, 11:00 a. m. | 08-07-2026, 11:05 a. m. | 6                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Inspección de Vías: Elegir Bloque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00:17  | Datos de Cierre  |
| 2. Nombre de la Tarea: Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02:37  | Guardar          |
| <div><div><p>ID<br/>6c2d7deacbd893c067151bc5cf788827df5727453ec4d7dafa482826c02cf0fe - documentation-asset</p></div><div><p>ID<br/>fd1d953c26aa86c01b918d4ff35ed84119cbab08ee0aa1f59d83b940cd44ed43 - documentation-asset</p></div></div> |        |                  |
| 3. Número OM-OT: Dato numerico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00:35  | Valor: 769       |
| 4. Número AIV: Dato numerico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00:02  | Valor: 763       |

## 5. Foto Check List Estándar: Evidencia

00:06

**Guardar**



ID  
830b231934597c91a6f792bd043b42261dc4b8  
5b09a9b6a4adeda9cfff8987a3 -  
documentation-asset

## 6. Selector Línea: Selecccion

00:17

**Línea 4**

## 7. Selector Vía: Selecccion

00:01

**Vía 2**

## 8. Selector Tramo: Selecccion

00:01

**Neptuno**

## 9. PK Inicial: Dato numerico


00:03

**Valor: 6793**

## 10. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

15:55

**Guardar**




ID  
4244fd83207f017a6a95156801f4d18cc6c78c5  
a7631992410c44bdf6d535a90 -  
documentation-asset


## 11. PK Final: Dato numerico

00:20

**Valor: 964673**



ID  
0d4ec0fe37fba378d5d1f7cbcd2fa4e31f109fc6d31a4c6a3b36914e1ba9c83d - documentation-asset



ID  
1a5196942c9f7130eb08dd0370a5affcb0764d6bdfc8aee75abb7ef174bfc2a2 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 08-07-2026.

Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 6c2d7deacbd893c0... | documentation-asset | 91.2 KiB  | Imagen incluida |
| fd1d953c26aa86c0... | documentation-asset | 309.3 KiB | Imagen incluida |
| 830b231934597c91... | documentation-asset | 138.6 KiB | Imagen incluida |
| 4244fd83207f017a... | documentation-asset | 439.6 KiB | Imagen incluida |
| 0d4ec0fe37fba378... | documentation-asset | 34.9 KiB  | Imagen incluida |
| 1a5196942c9f7130... | documentation-asset | 665.2 KiB | Imagen incluida |